



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de
défense et protection civiles

Gap, le 28 mars 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.14
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr
SIDPC/Prévention/Risques Naturels/AiguillesPasdeLours

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **28 mars 2018**

Suivi du glissement :

-RTM et CD 05 : Les cibles du bas du versant demeurent au-dessus des seuils d'alerte. Il est observé une évolution des mouvements vers l'Ouest du glissement. Stabilité au niveau du clinomètre aval et évolution du clinomètre amont, qui se rapproche du seuil d'alerte. Nouvelle zone d'érosion active au-dessus de la ravine Est (avec coulées de boue). Généralisation des mouvements de surface.

Les coulées de boues superficielles atteignant le Guil ont peu de chances d'obstruer ce dernier. La rupture possible du mur de soutènement et le déversement de matériaux conséquent est plus préoccupant en matière de création de barrage.

La RD 947 étant fermée, le CD 05 étudié, en lien avec la DDT et le RTM, les conditions de l'évolution des dispositifs de surveillance de la route.

Aucun participant ne souhaite demander à l'entreprise Bucci que cette dernière prévienne en cas d'indisponibilité de la pelle mécanique pressentie pour l'intervention sur le bouchon. [NOTE : l'entreprise Bucci a été contactée par la préfecture à l'issue de la réunion, et accepte de communiquer sur la disponibilité de la pelle de 27 tonnes, notamment en cas de sortie de cette dernière du Queyras].

Cas des alarmes délivrées aux élus de la Commune d'Aiguilles en cas de rupture du fil : suivre la procédure de levée de doute physique indiquée dans le plan de secours du 16 octobre 2018. La procédure pourra être adaptée en cas de multiplication éventuelle de déclenchements intempestifs.

Micro-centrale d'Aiguilles : La DDT va étudier le cas du canal d'amenée d'eau à la micro-centrale d'Aiguilles (faut-il le maintenir ouvert ou bien renvoyer la totalité du flux dans le Guil?).

Météo : Temps faiblement perturbé sur la période, plus arrosé dans la nuit de vendredi à samedi (5 à 10 mm de précipitations). Températures de saison.

Circulation :

Route de secours : Le CD 05 engagera 150 000€ d'ici 3 semaines/ 1mois afin de refaire le revêtement de la piste de secours.

Il est également rappelé la nécessité d'éviter tout retard dans la conception et la réalisation de la nouvelle route. L'aide de chacun est requise pour la résolution des problèmes fonciers.

La question circulation des piétons est posée. La création d'un itinéraire dédié est proposée afin de canaliser leur flux.

Réseaux/télécommunication :

De vifs regrets sont exprimés par la Commune d'Abriès devant le retard de pose de la fibre en remplacement de la ligne menacée par le glissement.

Monsieur Richard est en lien avec le conducteur des travaux de l'entreprise désignée par PACA THD.

Continuité :

Monsieur Bonnardel souhaite la constitution d'un comité de suivi de la situation sur le long terme, au-delà des mesures d'urgence, ainsi que la déclaration en catastrophe naturelle du phénomène.